

quali lavori, senza però procedere ad innovazioni, dovessero eseguirsi per riparare i condotti guasti, e per meglio distribuire l'acqua, affinché tutti gli inquilini ne avessero la quantità loro spettante, e anche l'apparecchio dell'ascensore ne ricevesse la dotazione necessaria pel suo migliore funzionamento.

L'Ing. Maggioni ha ora presentato la nota delle spese occorrenti pel riordinamento ~~de~~ dell'impianto dell'acqua da lavaggio e potabile e per la dotazione dell'ascensore; e il relativo importo è previsto nella somma di L. 2550, limitandosi i lavori allo stretto necessario, con l'esecuzione cioè di un riordinamento, il più economico possibile, dei recipienti e delle cassette di divisione, nella cabina di arrivo e di conserva dell'acqua, e con la provvista di sei nuovi serbatoi per l'ascensore, raddoppiandosi così il numero attuale.

Il tecnico ha inoltre dichiarato che occorre riparare qualche altro lucernario del palazzo, e precisamente i 5 lucernari esistenti sulla terrazza ed illuminanti i corridoi e passaggi dell'ultimo piano e la copertura a vetri esistente sui locali ad uso ufficio del magazzino Bianchelli, che sono ricavati in una parte del cortile.

Per la riparazione dei 5 lucernari presenta una nota di spese di L. 600.

Invece per i lavori della copertura a vetri non ha presentato il preventivo, ma ha dichiarato che la spesa