

agli infissi.

- 3) Via Bologna 15 - Immobile di recentissima costruzione per il quale occorre solo preoccuparsi che in sede di rinnovo dei fitti non potranno restare agli attuali livelli.
- 4) Via Rossini angolo via della Fonta 2 - Occorre prevenire dei lavori di manutenzione specie alla parte prospiciente via della Fonta.
- 5) Via Fonta 5 - E' questo il più vecchio degli edifici visitati se pure in buone condizioni statiche. Allo stato attuale conviene sfruttarlo nelle condizioni in cui trovatisi, prevedendo solo un marcato ribasso dei fitti (specie al piano terra) ed un riordino negli infissi.

Nell'apprezzare gli immobili si è anche dovuto tener conto della necessità di corredare col tempo tutti gli appartamenti degli apparecchi sanitari che oggi sono proprietà dei singoli inquilini e che vengono di volta in volta spossati secondo l'uso locale.

Si è pure tenuto conto che, sempre secondo l'uso locale, la massima parte degli immobili anche se abbastanza recenti hanno vari solai in legno.

L'Ing. Cipriani propone perciò la seguente