

I servizi generali sono tutti ricavati nello scambiuato, nella parte arretrata del 1° piano ed in tutto il 5° piano.

Il fabbricato è a carattere di discreto lusso ed intensivo: esso nei 16 appartamenti e negli uffici comprende n. 117 vani utili e n. 126 vani di servizio, oltre alle cantine, magazzini e soffitte.

Il fabbricato ha tutte le facciate in mattoni lavorati a faccia vista con la parte basamentale ed i contorni in travertino. Gli interni hanno finiture di lusso, rivestimenti in pasta vetrosa e mattonelle di ceramica, pavimento in marmo, parquet, grigliato, balconi ed infissi razionali in pitch-ferme verniciate e wocce.

Collaudo: la Commissione di collaudo, composta dai Sigg. gr. uff. dr. ing. Oletini Stefano, dr. ing. Giulio Gori, dr. ing. Domenico Schiavinato, nel remettre la sua relazione generale, si esprime nei seguenti termini:

"L'esecuzione di questa opera in Asti fa degno contorno alla monumentale piazza di S. Secondo. Lo scopo prefisso è stato raggiunto in pieno ed il conforto della dimora è ottimo. Se si considera l'epoca nella quale il fabbricato è stato costruito, l'andamento del