

dono 109 vanni utili e n. 113 vanni di servizio, oltre alle cantine.

Il cortile è stato sistemato a giardino con fogna-
tura completa, stendine, contorni in cemento, recin-
zione in muratura, portici, ecc.

Il fabbricato ha in buona parte le facciate
in listelli di cotto antico, con la parte basamentale
in travertino. - Gli interni hanno finiture nor-
mal; rivestimenti delle scale in pasta di vetro e
nei servizi di maroleche pavimenti in marmo, mar-
mette e grinfiate; balconi ed infissi in castagno
ed abete verniciati.

Collaudo: ha commissione di collaudo, composta
dal Sopp. gr. uff. di ing. Kleberio Stefanini, cap. ing.
hurg. Istoli, prof. ing. hurg. lapis, nel rapporto la
sua relazione generale si esprime nei seguenti ter-
mini:

"La Commissione di collaudo ha riscontrato
che tutte le opere e forniture eseguite e volute per
la costruzione dell'edificio erano indispensabili.
per l'esecuzione di un'opera di valore morale e
politico per il centro ove sorge. Ha signori loto degli
appartamenti, la loro ampiezza, i servizi e com-
odità di cui sono dotati rendono la dimora attraen-
te. Il palazzo è ben riuscito nel suo complesso, i
lavori sono stati ben diretti e condotti e le mode-
ste spese incontrate sono un indice della buona
direzione; merita un vivo elogio l'opera del Socio
Sindaco".

E più avanti: "Tale costo è indubbiamente
basso e solo paragonabile ad edifici costruiti