

del salone macchine. Sono in legno
le porte interne -

I pavimenti sono
in grès rosso nel salone ed in mar-
mette o marmettoni di graniglia di
marmo negli altri locali.

L'impianto di ri-
scaldamento è a termosifone con
bruciatori a nafta; l'impianto
elettrico è stato eseguito con tubi
fluorescenti per la sala macchine
e ad incandescenza per gli altri am-
bienti.

- Consistenza dell'edificio: complessi-
vamente la superficie coperta è
di mcq. 1994 così distribuita:

- costruzione nuova	mcq. 1360
- costruzione preesistente	" 634

il volume complessivo è di mc. 9503 co-
sì distribuito:

- costruzione nuova	mc. 7024
- costruzione preesistente	" 2476

- Costo dei lavori: il costo della
costruzione, comprese le spese per il
rilascio della licenza, per tasse ecc.