

Comitato permanente il seguente rapporto.

A seguito della autorizzazione del Comitato permanente in data 27 febbraio 1958, per l'esecuzione dei lavori di revisione del cornicione e del bugnato delle facciate di Palazzo Strozzi in Firenze, si è provveduto alla installazione dei ponteggi necessari, il che ha permesso di constatare la corrosione superficiale del pietrame delle facciate e del cornicione.

Tale corrosione risulta molto avanzata con l'aggravante che frammenti di pietra si presentano scemersi e prossimi a cadere.

Data l'importanza artistica dell'immobile, la Soprintendenza ai Monumenti ha effettuato, di sua iniziativa, diversi sopralluoghi ed ha ritenuto di consigliare l'esecuzione dei seguenti lavori:

- 1- spazzolatura accurata di tutta l'architettura delle facciate e del cornicione;
- 2- impermeabilizzazione e consolidamento del pietrame, mediante applicazione di una speciale sostanza liquida, già usata in altri monumenti della città.

In relazione a quanto sopra si è provveduto a richiedere le offerte di più ditte e le offerte stesse sono state sottoposte all'esame