

cialmente l'Impresa principale, sollevarono delle riserve che la Commissione di collaudo ha però transatte. Piccoli lavori di completamento furono eseguiti successivamente quali le autorimesse e l'impianto degli scaldabagni.

Descrizione del fabbricato: esso comprende un seminterrato (parziale) con appartamento del portiere, lavanderia, stenditoio e 8 cantine; un piano terreno con 7 negozi per complessive 13 luci di vetrine e 3 atri d'ingresso; un piano rialzato (parziale) ed un primo piano (che si sviluppa sull'intera pianta) con complessivi 10 appartamenti.

Gli appartamenti sono serviti da tre scale e da impianti idraulico-sanitario ed elettrico.

Il fabbricato ha finiture modeste e nei dieci appartamenti comprende n° 34 vani utili e n° 42 vani di servizio oltre alle cantine.

Nel giardino sono state costruite 4 autorimesse.

Il fabbricato ha le facciate in intonaco con lo zoccolo e riquadri dei vani in travertino. Le scale sono in marmo ed uno degli atri di accesso è completamente rivestito in travertino, i rivestimenti dei servizi sono in maiolica, pavimenti in marmette di graniglia, infissi in castagno ed abete, portoncini in rovere.

Collaudo: la Commissione di collaudo, composta dai sigg.: ing. Duca Giuseppe Caffarelli, ing. Marino Ramadori nel rimettere la sua relazione generale si esprime nei seguenti termini;

"L'edificio risponde lodevolmente alle necessità della popolazione della nuova città agricola ed alle finalità del grande programma edilizio che l'Istituto nazionale delle assicurazioni persegue. Analizzato nei dettagli il fabbricato può apparire con qualche eccessiva ricchezza, se lo si vuole confrontare con l'ambiente rurale al centro del quale sorge; ma questa linea rientra

