

11)

R. Commissario liquidatore della Cassa Mutua pensioni che vi tiene il proprio ufficio, meno una parte al piano terreno adibita a laboratori di effetti militari. In complesso il reddito che l'Istituto ne ritrae è di L. 11.600. Questo reddito evidentemente è temporaneo, perchè fra non molto cesserà la missione del detto R. Commissario liquidatore della Cassa Pensioni. Si vedrà allora quale potrà essere la migliore utilizzazione dello stabile che si presenterebbe adatto per una grande azienda industriale.

In quanto ai lavori come sopra ritenuti necessari dal perito, con una spesa di L. 3600, sarà conveniente limitarli per ora allo stretto necessario, e cioè a quelli che riguardano l'ordinaria manutenzione.

7° = Il gruppo di case popolari in Torino Via Marco Polo N: 27 e 29, secondo il parere dell'Ingegnere di finanza che le ha visitate nel settembre 1915, risente ora dell'economia usata nella costruzione. Il tecnico rileva il difetto di sistema della copertura dei tre fabbricati. Dichiarare che le infiltrazioni dell'acqua piovana che cade sui terrazzi non potranno cessare, perchè essa si raccoglie in una gronda tutta all'ingiro fatta in cemento, la quale si screpola e lascia trapelare l'acqua che, nelle forti piogge, trascina detriti i quali riempiono la gronda stessa; avvengono rigurgiti ed infiltrazioni nel cornicione che, da questo, passano nelle stanze. Conclude col dichiarare che il sistema di copertura a terrazzo è poco adatto al clima di Torino e che con-

