

"pubblica via, specialmente cause alle favorevole stagione  
"in cui si va incontro. Si dichiara però che se per la ripa-  
"razione e ripulitura degli infissi esterni si potrebbe so-  
"prassedere per un tempo alquanto maggiore, il ricambio del-  
"la parte decorativa dovrebbe essere completato prima del so-  
"praggiungere della stagione invernale, per modo che il lavo-  
"ro debba essere ultimato non più tardi dei primi di settembre  
"prossimo venturo.

"E' però prudente, a tutela della pubblica incolumità,  
"che siano ispezionate accuratamente le pilette inferiori del  
"le griglie esterne, che trovansi impiantate nei davanzali de  
"la pietra molera già disgregata, onde assicurarsi che le det  
"te pilette non abbiano ad uscire dal loro incastro, trasci-  
"nando con se la persiana, e sostituirvi, se del caso, una  
"puletta a coda da murarsi nella spalla della finestra.

"Anche dal lato dell'economia sarebbe conveniente che i  
"lavori, di cui si tratta, venissero compiuti per la epoca so  
"praindicata, potendo avvenire che si verifichi un forte ul-  
"teriore aumento nei materiali in genere, mentre per qualche  
"mese ancora l'importo dei lavori <sup>non</sup> potrebbe richiedere un au-  
"mento superiore tra il dieci ed il quindici per cento."

La verifica delle indicate pilette venne subito esegui-  
ta da un capo mastro muratore il quale non riconobbe pericolo  
imminente di uscita dal loro incastro provocando la caduta  
delle persiane. Ma l'Ispettore Compartmentale dell'Istituto  
in Milano dovette poi render noto che, in seguito a burrasca,  
poco mancò che una persiana cadesse in istrada, e nell'infor-