

zioni, onde evitare proteste di danni da parte degli inquilini, e specialmente dell'Emporio Franco-Italiano, il quale aveva dovuto rimuovere diverse mercanzie in causa dello stillicidio delle acque dai lucernari, autorizzai l'ing. Maggioni a provvedere, d'accordo col tecnico dell'Istituto Sig. Andrea Guerra, alle riparazioni medesime, con preghiera però di presentarne la nota appena gli fosse stato possibile.

I lavori in parte sono ultimati, ed in parte sono ancora in corso di esecuzione. Intanto sono pervenute due note, delle quali l'una per la spesa di L. 380 riflettente il restauro e il consolidamento delle volticelle pericolanti nei locali dell'Emporio Franco-Italiano, e l'altra per la spesa di L. 3.800 riguardante la riparazione generale di tutti i lucernari che illuminano i locali terreni, di quelli del 1° piano, e della vetrata che ricopre ed illumina la scala 2^a.

Nei successivi sopra luoghi, l'ing. Maggioni rilevò, fra l'altro, gravi difetti negli impianti igienici, e negli apparati di condotta, di conservazione e distribuzione dell'acqua, compresi quelli dell'ascensore della scala principale a sistema idraulico.

Avute in proposito le informazioni del tecnico, avvalorate da insistenti e continue lagnanze da parte degli inquilini, lo interessai a studiare in qual modo potessero essere eliminati gli inconvenienti più gravi; e