

per l'A.O.I. dell'Ing. Forastieri e le dimissioni dello
Ing. Leuti, i suddetti ingegneri furono sostituiti
con:

Ing. Cullio Nicoli, designato dal P. N. F.

„ Romeo Catani.

che hanno proseguito e chiuse le operazioni di
collaudo. Nel rimettere la relazione generale, la
Commissione si esprime nel modo seguente:

“La configurazione dell'edificio a grande
superficie e limitata altezza, imposta dal caratte-
re speciale della destinazione, lo sviluppo delle
dimensioni orizzontali, hanno costretto ad
una maggiore spesa per tutti gli impianti tec-
nici, fondazioni e caperture; tuttavia, mentre
la costruzione si presenta grandiosa, ben de-
finita, completa in ogni sua parte per tutte
le occorrenti richieste dall'esigenza di un gran-
de quotidiano, il costo, come viene in seguito
dimostrato, fu contenuto nei più bassi limiti
possibili (L. 76 a mc.) ridirizzando una econo-
mia di L. 24 a mc. rispetto ai prezzi più bas-
si che furono ottenuti sulla piazza nel periodo
1935-1936-1937”.

La cubatura del fabbricato è di mc. 62.993.

Il costo della costruzione (ivi comprese