

pole ed altre parziali di servizio; quella principale è corredata anche di ascensore; esistono impianti di termofoni centrali, idraulico-sanitario, telefonici interni ed esterni, con reti di illuminazione ed industriali.

I servizi generali sono stati ricavati nello scantinato e nel sottotetto.

La fabbrica, come detto sopra, è a carattere di lusso, con tutti i comfort moderni; pur avendo l'apparenza esterna del tipo "Rinascimento"; essa è munita di intercapedine in corrispondenza delle finestre per aerazione ed illuminazione del lo scantinato; le facciate sono in listelli di cotto antico con la parte basamentale in travertino a bugno originali della prima costruzione. Gli interni hanno finiture di lusso, rivestimenti in marmo e vetro, pavimenti in parquet, marmo, graticati e bollettati; i balconi e gli ripiani sono in castagno e noce.

Collaudo: la Commissione di collaudo venne costituita dai Sigg. Ing. Comm. Innocenzo Costantini - Ing. Giorgio Argent, Arch. On. Giarro

Bona, nel rimettere gli atti di collaudo - si esprime nei seguenti termini: "La Commissione si è letta di dichiarare come il complesso delle opere eseguite per il lotto in oggetto abbia ottenuto esito pienamente favorevole e come la regolarità delle contabilità e l'accuratezza con cui sono stati preparati gli incartamenti documentari, testimoniano insieme al loro esito la capacità e la diligenza degli organi della