



determinati complessi industriali;

c) - alla ricerca di quanto poteva essere messo a disposizione per assistenza e per mezzi tecnici dalle Ditte fornitrici di macchine convenzionali ed elettroniche.

Per il punto a), dettagliatamente sviluppato nell'all. n° 1 della citata relazione, l'esame dell'attuale situazione delle macchine ha confermato lo stato di usura delle macchine con anzianità di servizio per il 41% dal 1933 al 1938, per il 9% dal 1939 al 1950 e per il restante 14% dal 1950 al 1953.

Indipendentemente dal quadro di efficienza, tutto il macchinario è, data l'anzianità, soggetto a frui macchina con frequenza superiore a quanto fuo essere normalmente previsto.

Comunque, per il rendimento, si fuo calcolare grosso modo che le perforatrici rispondono per circa il 75% del loro grado di efficienza, le controllatrici per il 40%, le selezionatrici per il 10%.