

innalzazione stessa al campanile della Basilica di Maria S. Immacolata - in modo che il terrazzo di copertura della Sopraelevazione venga a trovarsi alla stessa quota del terrazzo di copertura dell'attuale parziale quanto fiano del fabbricato stesso;

2.) - L'Istituto Nazionale delle Assicurazioni si impegna:

a) - ad usare ogni utile accorgimento tecnico perché il solaio a terrazzo di copertura della Sopraelevazione sia costruito in modo da evitare qualsiasi pericolo di infiltrazione di acqua piovana sul muro del campanile e della Basilica e si impegna alla riparazione dei danni che dovessero in qualunque momento verificarsi a causa di infiltrazioni di acqua dipendenti da difetti tecnici della Sopraelevazione;

b) - ad applicare una grata di ferro alla finestra del campanile il cui davanzale risulterà a quota di poco superiore a quella della copertura del