

edificio, stato che si è potuto constatare soltanto in corso d'opera, o perché frutto dello approfondito studio del funzionamento del Centro -

Appartengono alla prima classe:

- rinnovo delle colonne montanti dell'impianto elettrico, in pessime condizioni di isolamento;
- sostituzione degli scarichi dei gabinetti del Centro Mercatografico e di quelli attigui, perché intasati in seguito all'uso;
- sostituzione dei sottopiedi dei pavimenti resi inservibili dal transito dei carrelli pesanti;

Appartengono alla seconda classe:

- creazione di stanze per i Capì Ufficio con Tisuale sui saloni a mezzo di finestroni;
- rimodernamento dell'ascensore montacarichi;
- estensione del condizionamento all'aria in alcuni locali, prima non previsto;
- impianto di Ventilazione negli Spogliatoi.

Si aggiunge infine che la necessità di eseguire le opere non tutte insieme, ma una o due piani alla volta,