

La stessa Amministrazione, però, non ritenendo impellente la esecuzione del totale rifacimento, si limitò a far abbattere le parti di intonaco pericolante nell'intento di rinviare il lavoro alla stagione invernale, la più adatta, per simili opere, nelle regioni, come quella in questione, soggette a forti temperature estive.

Quattro, essendosi verificate durante lo scorso inverno, fortunatamente senza danni alle persone, frequenti cadute sia dell'intonaco che di lastre di pietra di rivestimento, fenomeno quest'ultimo da attribuirsi forse alle mine fatte esplodere, a poca distanza dai fabbricati, per i lavori di sistemazione del porto, si è dovuto disporre d'urgenza, senza poter chiedere le preventive autorizzazioni, la esecuzione dei lavori necessari sia per il rifacimento dell'intonaco, sia per la revisione accurata di tutte le lastre di rivestimento.

Le opere di cui sopra sono in corso di esecuzione e la loro spesa che si presu-