



Ne Piazza Diaz 6 - Consolidamento lastre di rivestimento balconi, pirastri e tracci =

Il Direttore generale legge il seguente rapporto.

Le lastre di rivestimento in marmo serpentino degli immobili in oggetto, si sono staccate dalla muratura retrostante e si sono notati vari movimenti di scorrimento, non essendo finì le lastre sufficientemente tratturate dalle trancie in ferro, molto corrose dalla ruggine per il contatto con l'aria esterna.

L'amministrazione locale ha proposto per il lavoro di consolidamento la Ditta Basaldella specializzata per lavori del genere. La ditta procede al fissaggio delle lastre mediante inchiodatura con un dispositivo, "Sistema Grippia", già sperimentato con buoni risultati.

Per i ponteggi necessari è stata invece espletata una gara tra tre ditte fra le quali la Ditta I. T. S. M. è risultata vincitrice per la migliore offerta presentata.

Si è provveduto a sottoporre alla Commissione Consulativa Igiene e Sanità sia i sistemi proposti per il fissaggio delle lastre sia le offerte di prezzo, e questa nella Seduta n. 2810 del 27 febbraio c. a. ha espresso in merito parere favorevole.

Ragioni di sicurezza, per le responsabilità incombenti, hanno consigliato di procedere con la massima urgenza al fissaggio delle lastre onde evitare possibili danni a persone e cose, ed è stato quindi provveduto ad autorizzare l'amministrazione locale a fare eseguire il lavoro sulla base delle offerte presentate.

L'opera nel suo complesso si aggirerà intorno ai due milioni