

finiture normali, rivestimenti delle scale in pasta di vetro e nei servizi di maioliche pavimenti in marmo, marmette e greificate; balconi ed infissi in castagno ed abete verniciati.

Collaudo: la Commissione di collaudo, composta dai signori: gr.uff. dott.ing. Eleuterio Stefanini; Cav.ing. Luigi Zoboli; prof.ing. Luigi Lapis nel rimettere la sua Relazione generale si esprime nei seguenti termini:

"La Commissione di collaudo ha riscontrato che tutte le opere e forniture eseguite e richieste per la costruzione dell'edificio erano indispensabili per l'esecuzione di un'opera di valore morale e politico per il centro ove sorge. La signorilità degli appartamenti, la loro ampiezza, i servizi e comodità di cui sono dotati rendono la dimora attraente. Il palazzo è bene riuscito nel suo complesso, i lavori sono stati ben diretti e condotti e le modeste spese incontrate sono indice della buona direzione; merita un vivo elogio l'opera del sovrintendente."

È più avanti: "Tale costo è indubbiamente basso e solo paragonabile ad edifici costruiti in precedenza. Se poi a tale risultato si contrappone il mercato che presentava serie tendenze al rialzo, tanto che molte Ditte hanno chiesto aumenti di prezzo, ancor più lusinghiero si presenta il risultato ottenuto. Tale risultato è meritevole di elogio."

"L'economia raggiunta pure attraverso difficoltà non lievi rappresenta quanto era umanamente possibile ottenere con opportuni scorporamenti di opere ed accorgimenti tecnici e possono dirigenti ed esecutori essere lieti del risultato raggiunto."

Dati dell'immobile: la cubatura del fabbricato, dal piano del marciapiede al piano di gronda, è di mc.24.274.-

Il volume della parte interrata e dei servizi sopratetto è di mc.4.939.-

Il volume utile per i confronti di costi è quindi di:

$$\text{mc.24.274.} = + \frac{4.939}{2} = \underline{\text{mc.26.744.}}$$

Costo della costruzione: il costo totale, ivi comprese le spese gene-