

sarà di L. 1500 circa, perchè si tratterebbe di lavoro più radicale, dovendosi sostituire alla copertura attuale, difettosa perchè, a forte pendenza e troppo vicina al muro di confine (tanto che si venne a formare un angolo nel quale le immondizie sono in permanente deposito), una copertura orizzontale a terrazza con travi di ferro e voltine, con tre lanternini rialzati a scopo di aria e di luce.

Di quest'ultimo lavoro però non ne riconosco la vera urgenza, perchè, più che i caratteri della necessità, presenta quelli della comodità, e, se si vuole, anche quelli dell'igiene. Ma potrà trovare migliore posto nel progetto di una eventuale trasformazione dello stabile.

Non dilazionabili sono invece tutti gli altri lavori sopra menzionati, perchè riguardano riparazioni destinate a porre i locali in istato locativo, ed a rimuovere inconvenienti che, ove perdurassero, aggraverebbero maggiormente le già infelici condizioni di manutenzione in cui l'Istituto ha ricevuto lo stabile dalla ex Cassa Pensioni.

Concludendo, in vista delle premure fatte dall'Ing. Maggioni e della dimostrata necessità di riparare danni già verificatisi, di evitare danni futuri e di sistemare difettosi impianti igienici e idraulici, propongo l'approvazione dei seguenti lavori nell'indicato stabile:

1°) restauro e consolidamento di volticelle nei magazzini dell'Emporio Franco - Italiano per L. 380;

2°) riparazione dei lucernari che illuminano i locali terreni e quelli del 1° piano, e della vetrata che ricopre