

sanitario, gas, telefoni interni ed elettrici, con uti di illuminazione ed industriale.

Il fabbricato è a carattere di lusso, con alcuni ambienti di particolare decoro, esso comprende 4.26 vani utili e 4.28 vani di servizio, oltre alle cantine ed all'autovettura.

Esiste un cortile interno e un giardino verso strada.

Il fabbricato ha le facciate completamente rinnovate in listelli di cotto con la parte basamentale e le riquadrature dei fori in travertino. Gli interni hanno finiture di lusso, rivestimenti in moquette, pavimenti in marmo, sughero, linoleum, graticati e marmette, balconi ed infissi in noce, castagno ed abete, lucidati o verniciati; con tendi avvolgibili.

Collaudo: è stato eseguito dal Dr. ing. Luigi Caroli.

Dati dell'immobile: la cubatura del fabbricato, dal piano del marciapiede al piano di fondo è di mc. 4.964. -

Il volume della parte interrata è di mc. 384. -

Il volume utile per i confronti di costi è quindi di: mc. $4.964 + \frac{384}{2} = mc. 5.146$ -

La superficie complessiva dei piani è di mq. 4.306. - L'area di proprietà dell'Istituto è di mq. 429. dei quali coperti mq. 324. -; la rimanenza è occupata dal cortile e dal giardino.

Costo della costruzione: Dato che l'edificio costò all'inizio la somma di £ 800.000. Il costo totale ed attuale ascende a £ 1.557.596, 85. Osservato