

luz

ha copertura di un porticato costruito in con-
tinuazione di quello del palazzo Santa Cui-
lia - che non è alla distanza regolamentare
da una finestra al primo piano del palazzo
di proprietà dell' Istituto.

Tale situazione è stata esaminata dalla
Commissione Tecnica consultiva immobili-
re, la quale ha espresso il parere che converreb-
be procedere con i proprietari dell' immobile
confinuante ad un accordo in base al quale
l' Istituto potrebbe riconoscere lo stato di fatto
che si è venuto a creare con la nuova costruzio-
ne a condizione:

- che venga versata all' I.N.A. una somma
di L. 250.000 a titolo di indennizzo;
- che, a spese dei proprietari dell' immobile
confinuante, venga apposta alla finestra del
l' edificio dell' I.N.A., prospiciente la terrazza,
una inferriata a sporgere intonata con l' edi-
ficio stesso;
- che venga impedito l' affaccio dalla
terrazza nella camera protetta dalla in-
ferriata sopra citata mediante l' apposizio-
ne sulla terrazza stessa, ad una distanza
di ml. 3 circa, di una rete o cancellata.