

espresso dal Comitato permanente nell'adunanza in data 4 marzo corrente, approva.

2. Sostituzione di n° 2 ascensori dello stabile di via Sallustiana n. 51.

Il Direttore generale legge il seguente rapporto:
Gli ascensori installati nella sede di via Sallustiana n. 51 sono in funzione da circa 25 anni.

Questa circostanza, da qualche anno, è determinante dello scarso rendimento dei due impianti e gli accorgimenti, messi in atto dagli addetti alla manutenzione, non riescono a dare il necessario apporto all'apparato motore che è sorpassato e data la remota epoca di installazione deve essere aggiustato con parti di ricambio non esattamente conformi a quelle da sostituire, essendo impossibile rintracciare sul mercato quelle che corrispondano all'attuale macchinario.

In questi ultimi tempi poi, in particolari occasioni, ad evitare improvvise interruzioni del servizio si è stati costretti a distaccare permanentemente e a trattenere oltre l'orario, con evidente dispendio, gli addetti alla manutenzione, perché fossero pronti ad intervenire in caso di eventuali guasti all'apparato motore dell'2