

falste della collina del Vomero non presentano le migliori condizioni di stabilità, dato che il terreno sul quale sorgono franava facilmente.

Nel 1917, infatti, ebbe luogo uno scossonamento, che lesionò i fabbricati, ed al quale si cercò di porre riparo con la costruzione di un canale di scarico.

Altre lesioni si manifestarono in occasione del terremoto del Vulture nel 1930, lesioni che però non si sono ingrandite, il che fa desumere che l'avvenuto spostamento sia rimasto stationario.

I fabbricati che hanno facciate di poco decoro architettonico, sono adibiti, negli appartamenti che danno sulla strada, ad alloggi per la media e bassa borghesia e, nel corpo interno, per famiglie operaie. Le rifiniture, gli impianti, i pavimenti e gli infissi sono di qualità molto comune.

La perizia dell'Ing. Compagna conclude con l'attribuire complessivamente a detti immobili un valore netto di L. 2.850.000.

La perizia stessa fa rilevare da ultimo che detti fabbricati possono dare un discreto