

il palazzo dell'Istituto in Bologna che ospita il Resto del Carlino, è da qualche tempo motivo di seria attenzione per le condizioni statiche generali, ma più precisamente per quelle della parte adibita al macchinario dei Poligrafici.

Un'accurata indagine ha rilevato che le cause dipendano:

a. dagli irrazionali tagli ed indebolimenti fatti nel passato (antecedentemente alla nostra entrata in proprietà) alle murature portanti, allo scopo di meglio alloggiare il macchinario;

b. dalle vibrazioni del macchinario stesso;

c. dalla esistenza di volte spingenti non sufficientemente contrastate;

d. forse, dalla esistenza di un rapido corso d'acqua nelle immediate vicinanze del fabbricato.

Il Comitato Tecnico ritiene opportuno un intervento radicale e possibilmente sollecito, onde evitare evidenti pericoli.

Il Direttore Generale chiede la autorizzazione di tali spese straordinarie, delle quali sarà possibile fissare l'entità