



una delle due, nella gestione 1959, ha dovuto essere isolata perché non appariva più convenientemente ripararla.

Al fine di superare alla deficienza lamentata, anche in questo caso si è ravvisata l'opportunità di sostituire le due caldaie con una sola "Ideal D.H.F." da mq. 15, 10.

Per le due sostituzioni (Via Barberini e Via Gregoriana) si è provveduto ad interpellare alcune ditte fornitrici le quali hanno presentato la loro offerta per la fornitura delle caldaie del tipo richiesto, scaricate a piè d'opera negli stabilimenti indicati.

Il risultato della gara sono stati sottoposti alla Commissione Consuetiva Immobiliare che, nella seduta n. 2908 del 30 settembre 1959, ha espresso il parere di eseguire i lavori proposti, affidando la fornitura alla ditta