

porchetti, marmi, grificati e moquette, in-
fissi normati verniciati, scale in marmo.

Collaudo: la Commissione di collaudo, compo-
sta dai sigg.: sigg. comm. Giuseppe Petrolli, Prof. Tur-
cotte Di Bernardino, Eumano Hora, nel nmettere
la sua relazione generale si esprime nei seguenti

termini:

"I risultati economici conseguiti sono indub-
biamente favorevoli tenuto conto della qualità del
fabbricato e delle condizioni del mercato, in relazio-
ne all'attuale stato di emergenza sotto le quali il
lavoro è stato eseguito.

La Commissione di collaudo nel laborioso
suo lavoro non ha trovato neanche l'ombra di se-
gnalare in detto pregiudizievole perciò l'opera
nel suo complesso è bene riuscita. Essa non pre-
senta alcuna traccia di lesioni, cedimenti od al-
tro. Nulla inoltre è stato trascurato per conferire
ai fabbricati un'approvata serietà, sobria, soddis-
facente."

Dati dell'immobile: la cubatura dei fabbricati,
dal piano del marciapiede al piano di gronda,
è di mc. 25254. —

Il volume della parte interrate è di mc.
6.082 compresi i ricoveri cubaeres.