

Il palazzo è servito da diverse scale principali e di servizio, nonché da 2 ascensori e un montacarichi, impianti di termoisolamento e di condizionamento d'aria, idraulico, sanitario, attacchi di telefoni ed elettrico.

I servizi generali sono stati ricavati nello scantinato.

Il fabbricato è a carattere prettamente artistico ed impossibile nemmeno i confronti per i costi, volumi e numero di locali. Tuttavia si possono enumerare complessivamente n. 106 vani utili di eccezionale vastità e cubatura e n. 78 vani di servizio e ripostigli e n. 28 gabinetti.

Le facciate ed il cortile sono stati completamente ripuliti in pietra forte e pietra serena, le strutture murarie ed i solai e volte in parte rifatti. Gli interni hanno tutte quelle finiture, rivestimenti, pavimenti, balconi ed infissi che dallo stile dell'epoca e dalle esigenze della particolare destinazione furono richiesti.

Collaudo: La Commissione di collaudo, composta dai Sigg.: gr. uff. dott. ing. Cleuterio Stefanini e dott. ing. Umanio Teoli, nel rimettere la sua relazione generale, si esprime nei seguenti termini:

"L'opera si presenta molto bene curata.

