

uonchi impronta di depurazione delle acque di fogna.

I servizi generali sono stati ricavati al 4° piano con due stand-by coperti.

Il fabbricato si svolge su quattro facciate improntate ad un notevole carattere architettonico occupato da un annesso portico svolgentesi su tre lati. L'uso comprende n. 164 vani utili e n. 145 vani di servizio, oltre alle cantine.

Il fabbricato ha le facciate a stucco romano e tinteggiatura con la parte basamentale in travertino e trachite. Gli interni sono finiti con materiali pregiati, rivestimenti in piastrelle di vetro e ceramica, pavimenti in legno lollonato linoleum, ceramica, balconi ed infissi in castagno verniciato, le porte interne in noce ed abete finiti a smalto.

Collaudo: la Commissione di collaudo era composta dai sigg. comm. ing. Lorenzo Bonanni, ing. Antonio Pavarini, ing. Emilio Milani.

Dati dell'immobile: la cubatura del fabbricato, dal piano del marciapiede al piano di gronda, è di mc 30.202. - Il volume della parte interrata e delle soffitte è di mc. 4.486. -

Il volume utile per i confronti dei costi è quindi di:

$$\text{mc. } 30.202 + \frac{4.486}{2} = \text{mc. } 32.445.$$