

vani utili e 247 vani di servizio, oltre alle cantine ed ai servizi generali e comuni. Le facciate principali del fabbricato sono in pietra di Carparo lavorata a conci regolari, con la parte basamentale in travertino, mentre quello dei due cortiletti sono in pietra cavallina. Gli interni hanno finiture di lusso, rivestimenti in pasta di vetro, marmi, ceramiche e pavimenti in marmo bollettinato, ceramiche, maioliche, infissi in rovere e castagno, lucidati e verniciati.

Collaudo - la Commissione di collaudo era composta dai Sigg. ri gr. uff. ing. Franklin Wolanowicz; cav. ing. Gaetano Mariano, ing. Salvatore Cosentino.

Dati dell'immobile: la cubatura del fabbricato, dal piano del marciapiede al piano di gronda, è di mc. 38.693 compresa la torre.

Il volume della parte interrata e dei servizi sopraelevato è di mc. 10.224.

Il volume utile per i confronti di costi è quindi di

$$\text{mc. } 38.693 + 10.224 = \text{mc. } 48.917.$$

L'area di proprietà dell'Istituto è di mq. 1.928 dei quali coperti mq. 1.640; la rimanenza è occupata dai due cortiletti che però vennero sbancati e costruiti fino alla copertura delle gallerie del piano terra.

Costo della costruzione: il costo totale, in