

dimo, piazzale e relativa recinzione).

Progetto - È stato compilato dagli organi competenti della Direzione Tecnica Immobiliare e approvato dal Comune di Frascati in data 9 dicembre 1949.

Sorveglianza lavori - È stata affidata all'ing. Felice Remiddi di Pelleri.

Inizio e fine lavori - In data 1° ottobre 1949 venne consegnato il cantiere all'Impresa F.lli Sensi, rimasta aggiudicataria dell'appalto dei lavori murari, in seguito a una licitazione fra più imprese concorrenti. I lavori e le forniture speciali (infissi, pavimenti in legno e in marmo, ecc.) nonché gli impianti tecnici (di riscaldamento, igienico-sanitari, montacarichi, ecc.) sono stati aggiudicati in prosieguo di tempo, a mano a mano che se ne ravvisava l'opportunità, a ditte specializzate. L'ultimazione dei lavori si è avuta il 15 aprile 1951.

Descrizione e consistenza dell'edificio - Si tratta di una costruzione di due piani, di cui uno, parzialmente interrato, contiene i locali di servizio e l'altro quelli di