



3- Torino, Via Roma 101 - Cambio cal-
daie bruciatori impianto tecnico per
la spesa di £ 6.080.000. =

Il Vice Direttore generale legge il
seguente rapporto.

Nel fabbricato di Via Roma 101 occorre
urgentemente sostituire tre caldaie Comovaglia da
mq. 45 cad. che, da un sopralluogo effettuato di
recente da ditte locali specializzate, sono risul-
tate quasi completamente corrose -

Nella stessa centrale tecnica, che fun-
ziona da 25 anni circa, è necessario cambiare
i due bruciatori Kuid di tempo ormai supera-
to e le due elettropompe per la circolazione della
acqua calda -

Dato l'urgenza di procedere all'ordina-
zione delle caldaie, essendo prossimo l'inizio dello
esercizio del riscaldamento, mentre la memoria
viene sottoposta alla Commissione Consultiva Im-
mobiliare, si chiede l'autorizzazione alla spesa di
£ 6.080.000. (seimilioni ottanta mila), subordinando l'ese-
cuzione dei lavori e gli impegni relativi al pa-
rere della Commissione Consultiva Immobiliare.

Il predetto importo, ai sensi della di-
libera consiliare del 20 marzo 1952, verrà impu-