

tempo necessario per completare i lavori.-

Descrizione dell'edificio: è diviso in due corpi di fabbrica che comprendono: un seminterrato con 32 cantine, in parte adattate a ricovero antiaereo; un piano rialzato, ed in piccola parte terreno, con 4 appartamenti (18 vani utili e 22 di servizio), 4 negozi (7 luci e 4 servizi), abitazione del portiere (4 vani utili e 3 di servizio), portineria, atri, ecc.; 4 piani in elevazione con complessivi 20 appartamenti (91 vani utili e 111 di servizio).-

Gli appartamenti sono serviti da 3 scale, impianti di termosifone e di acqua calda autonomi, idraulico-sanitario ed elettrico, con reti di illuminazione ed industriale.-

I servizi generali sono stati ricavati soprattutto con 6 lavanderie e 6 stenditoi coperti.-

Il fabbricato è a carattere civile, pur essendo adottati, ove erano consigliati, quei materiali pregiati che garantiscono la minima spesa di manutenzione.-

Complessivamente i 24 appartamenti comprendono 109 vani utili e 113 vani di servizio, oltre alle cantine.-

Il cortile è stato sistemato a giradino con fognatura completa, stradine, contorni in cemento, recinzione in muratura, pozzo ecc.-

Il fabbricato ha in buona parte le facciate in listelli di cotto antico, con la parte basamentale in travertino.- Gli interni hanno finiture normali, rivestimenti delle scale in pasta di vetro e nei servizi di maioliche, pavimenti in marmo, marmette e greificate; balconi ed infissi in castagno ed abete verniciati.-

Collaudo: la Commissione di collaudo, composta dai signori: gr.uff. dott.ing. Eleuterio Stefanini; comm.dott.ing. Giuseppe Petrilli e arch.Luigi Lepri nel rimettere la sua Relazione generale si esprime nei seguenti termini:

" La Commissione di collaudo ha riscontrato che tutte le opere e forniture eseguite per la costruzione del fabbricato erano indispensabili per l'esecuzione di un'opera di valore morale e politico

per il centro civico.

